



SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

**LAVORI DI CATEGORIA OG1 - INTERVENTI D'URGENZA IN VARIE STRUTTURE
COMUNALI CAUSA INTEMPERIE**

STIMA ECONOMICA

STIMA LAVORI DESCRIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ	U. M.	PREZZO NETTO	% S/M	IMPORTO
Biblioteca piazza San Lorenzo						
	Ricorsa tetto con sistemazione e sostituzione tegole più fissaggio colmi perimetrali	1,00	ND	2.800,00	0%	2.800,00
Via Tommaso Gulli scuola G. Marconi						
	Rimozione e smaltimento guaina e scossaline perimetrali	1,00	ND	1.500,00	0%	1.500,00
	Rifacimento guaina bituminosa 70mq	70,00	MT	82,00	0%	5.740,00
	Fornitura e posa scossaline in vari sviluppi e varie misure ml25	25,00	MT	65,00	0%	1.625,00
	Nolo piattaforma aerea dt25 compreso di operatore e ripristino livello liquidi	3,00	GG	250,00	0%	750,00
Via Marco Polo, sistemazione tegole e fissaggio colmo						
	Operaio specializzato	16,00	ORE	37,50	0%	600,00
	Operaio comune	16,00	ORE	34,00	0%	544,00
	Nolo piattaforma aerea dt25 compreso di ripristino livello liquidi	2,00	GG	250,00	0%	500,00
	Schiuma poliuretanica	3,00	PZ	16,50	0%	49,50
Via delle Rose						
	Fornitura e posa nuova scossalina su misura	22,00	MT	50,00	0%	1.100,00
	Piattaforma aerea dt25 compreso di ripristino livello liquidi	1,00	GG	250,00	0%	250,00
	Cimitero di Crenna, rimozione e smaltimento scossalina più fornitura e posa nuova scossalina su misura	1,00	ND	780,00	0%	780,00
Palazzo del Broletto/ municipio						
Ricorsa tetto e sistemazione colmo						

Operaio specializzato	24,00	ORE	37,50	0%	900,00
Operaio comune	24,00	ORE	34,00	0%	816,00
Piattaforma aerea compreso di ripristino livello liquidi	3,00	GG	250,00	0%	750,00
Scuola di via Palestro Sistemazione tegole e colmo lato via Rusnati					
Operaio specializzato	10,00	ORE	37,50	0%	375,00
Operaio comune	10,00	ORE	34,00	0%	340,00
Piattaforma aerea dt25 compreso di ripristino livello liquidi	1,00	GG	250,00	0%	250,00
Schiuma poliuretana	3,00	ND	16,50	0%	49,50

Importo complessivo con arrotondamento al ribasso di 19.700,00 di cui € 700,00 per oneri di sicurezza e di cui € 7.000,00 considerato come incidenza della manodopera